
SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT


Redonnons le meilleur à la terre


CONSIGNES DE POSE DE L'ALARME DE GRAISSES

P105
27/07/2011

Pour séparateurs de graisses gamme Apollo en polyéthylène SG2/6612/…; SG2/6616/…; SG2/6630/…; SG2/6634/…







1 presse étoupe
2 câble de rallonge type instrumentation (10 ml)
3 connecteur
4 accroche sonde
5 sonde
6 collier colson (repère)



Passer le câble (2) par le presse étoupe, prévoir un fourreau Ø 50 pour rejoindre le boîtier alarme.
Raccorder le câble de rallonge (2) fourni avec un manchon de connexion (3) avec le câble de la sonde, attention bien serrer les presses étoupes afin que la connexion soit bien étanche.
Fixer l'accroche sonde (4) au niveau de la tige filetée du tube de sortie.
Régler la longueur de suspension de la sonde (5) voir la cote H, se servir du collier colson jaune pour faire un repère sur le câble.

SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33(0)2 33 95 88 00 – Fax +33(0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr

Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre

CONSIGNES DE POSE DE L'ALARME DE GRAISSES

P105
27/07/2011

Pour séparateurs de graisses en polyéthylène SGD2-01, SGD2-02, SGD2-03 et SG2/6615/.....





Séparateur

1 passage câble , tube Ø 50
2 accroche sonde
3 sonde
4 collier colson (repère)

Fixer l'accroche sonde (2) au niveau du passage câble (1)
Régler la longueur de suspension de la sonde (3) voir la cote H, se servir du collier colson jaune (4) pour faire un repère sur le câble.

Si besoin, utiliser le connecteur et les 10 ml de câble instrumentation livrés avec l'alarme pour rallonger le câble de sonde.

Pour les branchements électriques se reporter à la notice livrée avec l'alarme.

SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33(0)2 33 95 88 00 – Fax +33(0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr

Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre

CONSIGNES DE POSE DE L'ALARME DE GRAISSES

P105
27/07/2011

Pour séparateurs de graisses en polyéthylène SG2/6611/..... et SG2/6620/.....



1 presse étoupe
2 accroche sonde
3 sonde
4 collier colson (repère)

Fixer l'accroche sonde (2) au niveau du té de la sortie siphoïde du séparateur.
Régler la longueur de suspension de la sonde (3) voir la cote H, se servir du collier colson jaune (4) pour faire un repère sur le câble.
Passer le câble par le presse étoupe (1)

Si besoin, utiliser le connecteur et les 10 ml de câble instrumentation livrés avec l'alarme pour rallonger le câble de sonde.
Pour les branchements électriques se reporter à la notice livrée avec l'alarme.

SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33(0)2 33 95 88 00 – Fax +33(0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr

Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre

CONSIGNES DE POSE DE L'ALARME DE GRAISSES

P105
27/07/2011

Pour séparateurs de graisses en PRV SG3/6622/…; SG3/6632/…; SG3/6635



1 écrou anneau
2 accroche sonde
3 sonde
4 collier colson (repère)
5 passage de câble

Fixer l'accroche sonde (2) au niveau de l'écrou anneau (1) présent au niveau du trou d'homme
Régler la longueur de suspension de la sonde (3) voir la cote H, se servir du collier colson jaune (4) pour faire un repère sur le câble.
Passer le câble par le passage de câble Ø 63 (5)

Si besoin, utiliser le connecteur et les 10 ml de câble instrumentation livrés avec l'alarme pour rallonger le câble de sonde.

Pour les branchements électriques se reporter à la notice livrée avec l'alarme.

SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33(0)2 33 95 88 00 – Fax +33(0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr

Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre

CONSIGNES DE POSE DE L'ALARME DE GRAISSES

P105
27/07/2011

Pour séparateurs de graisses posés avec une rehausse béton



Prévoir le fourreau passage de câble (2) au niveau de la rehausse béton.
Faire un perçage Ø 13 (3) à l'extrémité du passage de câble (2) afin de pouvoir fixer l'accroche sonde (4)
Régler la longueur de suspension de la sonde (5) voir la cote H, se servir du collier colson jaune (6) pour faire un repère sur le câble.
Passer le câble par le passage de câble (2) pour rejoindre le coffret électrique

Si besoin, utiliser le connecteur et les 10 ml de câble instrumentation livrés avec l'alarme pour rallonger le câble de sonde.

Pour les branchements électriques se reporter à la notice livrée avec l'alarme.

SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33(0)2 33 95 88 00 – Fax +33(0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr

Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France